

Symbolbeschreibung

Description des symbols
Design of symbols



Fräser/fraise/end mill

VHM Feinstkorn	PKD Hartmetall	Cermet
Z=2	Z=3	Z=4
Z=6-8		
DIN 6535 HA	DIN 6535 HB	DIN 6535 HE
λ=0°	λ=20°	λ=30°
λ=45°	λ=48°	λ=50°
λ=52°		
HSC	HPC	MTC
HRc 45	HRc 54	HRc 58
HRc 62	HRc 64	HRc 68

= Schneidstoff
matière, material

= Zähnezahl
nombre de dents, number of teeth

= Baulänge der Werkzeuge
longueur d'outil, constructional length

= Schaftausführung DIN6535 HA-HB-HE
exécution de queue, shank execution

= Drallwinkel
angle d'hélice, helix angle

= für Trockenbearbeitung geeignet
pour usinage à sec, dry machining possible

= mit IKZ (innere Kühlmittelzufuhr)
avec trou d'huile, with internal coolant

= High Speed Cutting, High Performance Cutting, Multi Task Cutting
fraisage à haute performance, fraisage avec avances très fortes

= Bearbeitungsrichtung (Rampe oder Eintauchen)
direction de l'usinage (rampe ou plonger), feed direction

= Härteanzeige (bis zu dieser Härte empfohlen)
dureté, hardness inform (suitable up to this hardness)

Material/matière/material

A, B, F	A, B, F	A, B, F	A, B, F	A, B, F
E, N, V	E, N, V	E, N, V		
WS-u,k,w,g	WS-u	WS-k	WS-w	WS-g
St-r, h	St-r	ST-h		
SG r, k				
GG, GGG	GTS, GTW	GG	GGG	GTS
NE Alu				GTW
NE Mg				
NE-Cu				
NE-CuZn				
NE-Ampco				
NE-Bronze				
NE Ti				
Ku-Th				
Ku-Du				
Ku-FVK				
G				

= Automaten-, Bau-, Federstahl
acier de décolletage, acier de construction, machining-, constructional-, springsteel

= Einsatz-, Nitrier-, Vergütungsstahl
acier de cémentation, - de nitruration, -d'amélioration cusehardered-, nitrced-, quenched and tempers steel

= unlegierter, Kalt-, Warmarbeits-, gehärteter Werkzeugstahl
acier à outil non allié, -à froid, à chaud, - résistant aux hautes températures unalloyed-, cold-work-, hot work steel, hardened tool steel

= rostfreier, hochwarmfester Stahl
acier inoxydable résistant aux hautes températures stainless-, high temperature(resistant) steel

= rostfreier, konventioneller Stahlguss
acier moulé conventionnel, inoxydable stainless-, conventional steel

= Eisenguss
fonte iron casting

= Nichteisenmetall, Aluminium
métaux non ferreux, aluminium non-ferrous metal, aluminium

= Nichteisenmetall, Mangan
métaux non ferreux, mangan non-ferrous metal, manganese

= Nichteisenmetall, Kupfer
métaux non ferreux, cuivre non-ferrous metal, copper

= Nichteisenmetall, Messing
métaux non ferreux, laiton non-ferrous metal, brass

= Nichteisenmetall, Ampco
métaux non ferreux, ampco non-ferrous metal, ampco

= Nichteisenmetall, Bronze
métaux non ferreux, bronze non-ferrous metal, bronze

= Nichteisenmetall, Titan
métaux non ferreux, titane non-ferrous metal, titanium

= Kunststoff, Thermoplast
résine, thermoplastic plastics, thermoplaste

= Kunststoff, Duroplast
résine, thermosetting plastic plastics, duroplaste

= Kunststoff, Faserverstärkte Kunststoffe
résine, renforcé par fibre plastics, fiber-reinforced plastics

= Graphit
graphite graphite

(grau hinterlegt= bedingt geeignet)
gris marqué= usage limité
grey marked= conditionally suitable